

PM

VÄSTRA HAMNPLAN VELLINGE BELÄGGNINGSTUDIÉ



Slutrapport

2023-08-11

1 Uppdraget

Uppdraget har varit att göra en beläggningsstudie för parkeringsytorna på östra och västra sidan av Falsterbokanalen. Parkeringsräkningar har utförts under två tillfällen på eftermiddagarna under en vardag och en helgdag i juli 2023.

Vid det första tillfället, på en vardag, gjordes även en nummerskrivning för att studera om parkeringsplatserna främst används av personer hemmahörande i Vellinge kommun eller hemmahörande i andra delar av Skåne, Sverige och världen.

2 Studerade parkeringsytor

Följande parkeringsytor har studerats.



Figur 1 Parkeringsytor för beläggningsberäkning. Karta: Lantmäteriet.

2.1 Östra Hamnplan

På Östra hamnplanen finns parkeringsplatser för ca 16 personbilar utanför grindarna utmed infartsvägens norra sida.



Figur 2. Bild på förbudsskylt för parkering innanför grindarna

Innanför grindarna är uppställningsplats för båtar på en stor grusad yta. I området innanför grindarna är det parkeringsförbud, men verkar användas för tillfällig korttidsparkering av bilar t ex då båtklubben har seglarskola. Ytan används vintertid av Falsterbokanalens Båtklubbs medlemmar för vinteruppläggning av båtar.

2.2 Restaurang/glasskiosk

Utanför restaurangen och kiosken väster om Falsterbokanalen finns en hårdgjord yta med 18 parkeringsplatser. Parkeringsytan regleras med P-skiva för 2 timmars parkering vardagar 8-18 och lördagar 8-15.



Figur 3. Bild på parkerade bilar längs med restaurangen

Parkering sker även utmed Anders Görens väg, längs med restaurangen och parkeringsplatsen i nordlig riktning. Här finns parkeringsmöjlighet för ca 8 bilar.

2.3 Västra Hamnplan

På västra hamnplan finns det 8 parkeringsplatser särskilt avsedda för husbilar. På ytan intill är det korttidsparkering för fordonsklass 1, personbil. På korttidsparkeringen finns plats för totalt ca 54 personbilar varav en är en parkeringsplats för rörelsehindrade.



Figur 4 Parkering för husbil respektive personbil på Västra Hamnplan.

Öster om den ordnade parkeringsytan för korttidsparkering finns det 11 parkeringsplatser. 7 av dem ligger barens och Falsterbokanalens Båtklubbs

klubbhus och 4 platser vid Sjöräddningens station. Dessa platser är reserverade för sjöräddningen och ingår därmed inte i beläggningsstudien.



Figur 5 Parkering vid baren samt Sjöräggningen på Västra Hamnplan.

3 Beläggningsstudie

3.1 Parkeringsräkning 230711

Beläggningsstudien utfördes tisdagen 11/7- 2023 kl. 15.00. Det var ca. 20 grader och soligt. Vid räknetillfället pågick Falsterbo Horse Show vilket sannolikt bidragit till en högre beläggning på delar av de studerade parkeringsytorna.

3.1.1 Östra hamnplan

Beläggning Östra hamnplan	
Upptagna parkeringsplatser	2
Totalt antal parkeringsplatser utanför grindarna	16
Beläggningsgrad	13%

På Östra hamnplanen fanns 2 bilar parkerade utanför grindarna. Innanför grindarna var 3 bilar parkerade, men där är det parkeringsförbud. Dessa bilar kan antas vara kopplade till seglarskolan som pågick vid räknetillfället. Totalt finns plats för 16 bilar på ytan utanför grindarna. Beläggningsgraden på den markerade parkeringsplatsen är 13%.

3.1.2 Utanför Restaurangen

Beläggning parkeringsplats restaurangen	
Upptagna parkeringsplatser	18
Totalt antal parkeringsplatser	18
Beläggningsgrad	100%

På parkeringsytan utanför restaurangen var 18 fordon parkerade vilket innebär att beläggningsgraden var 100%.

Beläggning längs med Anders Görens väg	
Upptagna parkeringsplatser	6
Totalt antal parkeringsplatser	8
Beläggningsgrad	75%

Längs med Anders Görens väg finns plats för 8 fordon, under platsbesöket stod 6 fordon parkerade där vilket är en beläggningsgrad på 75%.

3.1.3 Västra hamnplan

Beläggning korttidsparkering	
Upptagna parkeringsplatser	23
Totalt antal parkeringsplatser	54
Beläggningsgrad	43%

På korttidsparkering för personbilar var 23 bilar parkerade och beläggningsgraden var 43%.

Beläggning husbilsparkering	
Upptagna parkeringsplatser	8
Totalt antal parkeringsplatser	8
Beläggningsgrad	100%

På husbilsparkeringen var beläggningsgraden 100%.

Beläggning vid bar/båtklubbhus	
Upptagna parkeringsplatser	5
Totalt antal parkeringsplatser	7
Beläggningsgrad	82%

I östra området av Västra hamnplan var beläggningsgraden 82%.

3.2 Parkeringsräkning 230730

Beläggingsstudien utfördes söndagen den 30/7 2023 kl. 15.00. Det var ca. 20 grader och soligt.

3.2.1 Östra hamnplan

Beläggning Östra hamnplan	
Upptagna parkeringsplatser	1
Totalt antal parkeringsplatser utanför grindarna	16
Beläggingsgrad	6%

Under söndagens parkeringsräkning stod 1 bil på de markerade parkeringsplatserna utanför grindarna och innanför grindarna, där det är parkeringsförbud, fanns två bilar parkerade. Båtklubben har ingen seglarskola på helgerna. Beläggingsgraden på de markerade parkeringsplatserna var 6%.

3.2.2 Utanför restaurangen

Beläggning parkeringsplats restaurangen	
Upptagna parkeringsplatser	7
Totalt antal parkeringsplatser	18
Beläggingsgrad	39%

På parkeringsplatsen utanför restaurangen var 7 av 18 parkeringsplatser upptagna vilket ger en beläggingsgrad på 39%.

Beläggning längs med Anders Görens väg	
Upptagna parkeringsplatser	8
Totalt antal parkeringsplatser	8
Beläggingsgrad	100%

Utmed Anders Görens väg var beläggingsgraden 100% då 9 av 8 parkeringsplatser var upptagna.

3.2.3 Västra hamnplan

Beläggning korttidsparkering	
Upptagna parkeringsplatser	20
Totalt antal parkeringsplatser	42
Beläggningsgrad	48%

Under parkeringsräkningen var delar av parkeringsplatsen för korttidsparkering inte tillgänglig på grund av stora uppsatta tält på en del av ytan. Det rör sig om ca 12 parkeringsplatser som inte var tillgängliga för parkering. Sammanlagt stod 20 bilar parkerade på korttidsparkeringen vilket innebär att beläggningsgraden var 48%.

Beläggning husbilsparkering	
Upptagna parkeringsplatser	5
Totalt antal parkeringsplatser	8
Beläggningsgrad	63%

På husbilsparkeringen var 5 av 8 parkeringsplatser upptagna. Beläggningsgraden var 63%.

Beläggning vid bar/båtklubbhus	
Upptagna parkeringsplatser	6
Totalt antal parkeringsplatser	7
Beläggningsgrad	86%

Öster om korttidsparkeringen var 6 av 7 parkeringsplatser utanför baren/klubbhuset upptagna. Beläggningsgraden på parkeringsplatserna var 86%. Utöver detta stod en bil parkerad utanför parkeringsytan och en bil stod parkerad på Sjöräddningen parkeringsplats.

4 Nummerskrivning

Under platsbesöket på tisdagen den 11 juli gjordes även en nummerskrivning där registreringsnummer för parkerade bilar noterades för att ta reda på vilken kommun bilarna var skrivna i.

Resultatet har sammanställts och redovisas för fem kategorier: Vellinge kommun, övriga Skåne, övriga Sverige, Utländsk och ingen information. För ett fåtal bilar var det inte möjligt att hitta information om vart de är skrivna, dessa har kategoriserats som "ingen information".

Då Falsterbo Horse Show pågick kan detta eventuellt ha påverkat fördelningen något, att en större andel än "normalt" kommer från övriga Sverige eller utlandet.

4.1 Östra hamnplan

Östra hamnplan		
Vellinge kommun	2	40%
Övriga Skåne	1	20%
Övriga Sverige	2	40%

På Östra hamnplan kom 40% av bilarna från Vellinge kommun, 40% från Övriga Sverige och 20% från övriga Skåne.

4.2 Restaurangen

Restaurangen parkeringsplats		
Vellinge kommun	5	28%
Övriga Skåne	3	17%
Övriga Sverige	5	28%
Utländsk	3	17%
Ingen info	2	11%

På parkeringsplatsen utanför restaurangen var det lika många bilar från Vellinge kommun som Övriga Sverige, det vill säga 28%. Bilar från övriga Skåne och utlandet var 17% för vardera kategori och 11% av bilarna gick det inte att hitta någon information om.

Utmed Anders Görens väg		
Vellinge kommun	1	17%
Övriga Skåne	3	50%
Övriga Sverige	1	17%
Ingen info	1	17%

Längs med restaurangen kom 50% av bilarna från övriga Skåne. För kategorierna Vellinge kommun, Övriga Skåne och ingen information var det 17% vardera.

4.3 Västra hamnplan

Korttidsparkering		
Vellinge kommun	5	22%
Övriga Skåne	4	17%
Övriga Sverige	9	39%
Utländsk	3	13%
Ingen info	2	9%

På korttidsparkeringen kom 39% av bilarna från övriga Sverige, 22% från Vellinge kommun, 17% från övriga Skåne och 13% hade utländska registreringsnummer. Det var inte möjligt att se vart 8% av bilarna var skrivna.

Husbilsparkering		
Övriga Sverige	4	50%
Utländsk	3	38%
Ingen info	1	13%

På husbilsparkeringen kom 50% från övriga Sverige och 13% hade utländskt registreringsnummer. 13% m vilket motsvarar 1 fordon, saknas information om eftersom det var en fränkopplad husvagn.

Östra delen vid bar/båtklubbhus		
Vellinge kommun	3	33%
Övriga Skåne	2	22%
Övriga Sverige	3	33%
Utländsk	1	11%

På den östra delen var 33% av bilarna från Vellinge kommun och 33% från övriga Sverige. 22% kom från övriga Skåne och 11% gick inte att hitta någon information om.

4.4 Totalt

Alla parkeringsplatser		
Vellinge	16	23%
Skåne	13	19%
Övriga Sverige	24	35%
Utländsk	10	14%
Ingen info	6	9%

Av alla parkerade bilar under räkningen på tisdagen kom majoriteten, 35%, från övriga Sverige. Därefter är var 23% på Vellinge kommun, 19% från Skåne, 14% hade utländska registreringsnummer och 9% av bilarna var inte möjliga att koppla till någon ort.

5 Sammanfattning

Det gjordes två platsbesök i juli kl. 15 på eftermiddagen, ett under en tisdag och ett under en söndag. Under båda platsbesöken var det ca. 20 grader varmt och soligt. Vid det första räknetillfället, 11 juli, pågick Falsterbo Horse Show vilket sannolikt har bidragit till en högre beläggning.

Under tisdagen var det högre beläggning än på söndagen på majoriteten av parkeringsplatserna. På husbilsparkering och parkeringen utanför restaurangen var beläggningsgraden 100% under besöket på tisdagen. Under besöket på söndagen var det endast parkering utmed Anders Görens väg som hade en beläggning på 100%. Under båda platsbesöken var beläggningsgraden under 50% på Östra hamnplan och korttidsparkeringen på Västra hamnplan.

Nummerskrivningen visade att 23% av de parkerade bilarna på tisdagen kom från Vellinge kommun, resterande procent fördelades: 35% övriga Sverige, 19% övriga Skåne, 14% utomlands och 9% saknades information om.